

|           |               |                |                 |              |
|-----------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| PSC       | Místo         | Od šachty      | Po šachtu       | Délka úseku  |
|           |               | VŠ329          | VŠ325           | 50.14        |
| Ulice     | Plán č.:      | Materiál       | Profil / DN     | Kanalizace   |
| Třešňová  |               | Kamenina       | Kruhový/300/300 | ACKA         |
| Zadavatel | Přítomen      | Směr prohlídky | Úsek č.:        | Rok výstavby |
|           |               | proti          | VŠ325/VŠ329     | ?            |
| Zpracoval | Datum čištění | Počasí         | Délka úseku     |              |
|           |               |                |                 |              |

Vzálenost

45.58

Popis

Nápojení kanalizační přípojky, odbočka, přípojka otevřená, 200.00 mm, 200.00 mm, Rozlomení trouby v odbočce , Poloha 12

Snímek č.: 13

00000013



Vzálenost

45.58

Popis

Nápojení kanalizační přípojky, odbočka, přípojka otevřená, 200.00 mm, 200.00 mm, Rozlomení trouby v odbočce , Poloha 12

Snímek č.: 13


00000014

Prohlédnutá délka  
50.14

## Zpráva o TV kontrole stoky č.: 7

Datum 10.06.2011

|           |               |                |                 |              |
|-----------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| PSC       | Místo         | Od šachty      | Po šachtu       | Délka úseku  |
|           |               | VŠ332          | VŠ329           | 42.85        |
| Ulice     | Plán č.:      | Materiál       | Profil / DN     | Kanalizace   |
| Třešňová  |               | Kamenina       | Kruhový/300/300 | ACKA         |
| Zadavatel | Přítomen      | Směr prohlídky | Úsek č.:        | Rok výstavby |
|           |               | proti          | VŠ329/VŠ332     | ?            |
| Zpracoval | Datum čištění | Počasí         | Délka úseku     |              |
|           |               |                |                 |              |

| Šachta č.:<br>VŠ332                                                                | Stanič.<br>(m) | Popis nálezu                                                                                                         | Grafika<br>M 1:269 | Snímek č.:<br>Foto Snímek | Video<br>4510 | Klas. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-------|
|  | 0.00           | (BCDA) Počáteční uzel, vstupní šachta, Hloubka šachty 3,25m VŠ332                                                    |                    |                           | 0:47:33       |       |
|                                                                                    | 2.64           | (BABAA) Povrchová prasklina v podélném směru, 0.50 mm , Poloha 3                                                     |                    |                           | 0:48:03       | 5     |
|                                                                                    | 8.01           | (BAJB) Posunutý trubní spoj, radiální, 20.00 mm, Začátek poškození , poloha od 12 po 12                              |                    | (15)                      | 0:48:54       | 5     |
|                                                                                    | 10.30          | (BABCC) Otevřená prasklina, komplexní tvorba prasklin, 3.00 mm , poloha od 12 po 12                                  |                    | (16)                      | 0:50:51       | 3     |
|                                                                                    | 11.01          | (BACA) Rozlomení/destrukce, rozlomení , poloha od 12 po 12                                                           |                    | (17)                      | 0:52:26       | 2     |
|                                                                                    | 12.04          | (BABCA) Otevřená prasklina v podélném směru, 20.00 mm , Poloha 12                                                    |                    |                           | 0:54:01       | 3     |
|                                                                                    | 13.81          | (BABAA) Povrchová prasklina v podélném směru, 0.50 mm , Poloha 6                                                     |                    |                           | 0:54:49       | 5     |
|                                                                                    | 14.11          | (BAJB) Posunutý trubní spoj, radiální, 3.00 mm , poloha od 12 po 12                                                  |                    | (18)                      | 0:55:25       | 4     |
|                                                                                    | 16.82          | (BCAAA) Napojení kanalizační přípojky, odbočka, přípojka otevřená, 200.00 mm, 200.00 mm , Poloha 12                  |                    | (19)                      | 0:56:00       |       |
|                                                                                    | 16.82          | (BACB) Rozlomení/destrukce, chybí část stěny, 50.00 mm, 50.00 mm, V odbočce, splaška vytéká z trouby ven , Poloha 12 |                    | (20)                      | 0:56:07       | 4     |
|                                                                                    | 24.73          | (BAJA) Posunutý trubní spoj, v podélném směru, 30.00 mm                                                              |                    | (21)                      | 0:57:22       | 4     |
|                                                                                    | 25.05          | (BACA) Rozlomení/destrukce, rozlomení, 10.00 mm , poloha od 12 po 12                                                 |                    | (22)                      | 0:58:41       | 2     |
|                                                                                    | 25.32          | (BCAAA) Napojení kanalizační přípojky, odbočka, přípojka otevřená, 4.00 mm, 4.00 mm , Poloha 12                      |                    | (23)                      | 0:59:18       | 3     |
|                                                                                    | 25.32          | (BABCC) Otevřená prasklina, komplexní tvorba prasklin, 4.00 mm , Poloha 12                                           |                    | (24)                      | 0:59:19       | 3     |
|                                                                                    | 42.85          | (BCEA) Koncový uzel, vstupní šachta, VŠ329                                                                           |                    |                           | 1:04:05       |       |
|                                                                                    | 42.85          | (BAJB) Posunutý trubní spoj, radiální, Konec poškozeného úseku                                                       |                    |                           | 1:04:10       |       |

Šachta č.:  
VŠ329Zkontrolovaná délka  
42.85